

## AKÇAĞIŞLA BELEDİYESİ BİNASI

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	ANIT	ENV.NO: -
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, KVMGM		HARİTA NO:
İL: SİVAS	İLÇE: ŞARKIŞLA	MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİİ: Akçağışla	KORUMA DERECE
ADRES:	KADASTRO	PAFTA: 136c-22b-1c	ADA: 167
		PARSEL: 14	
YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 20. YY. ilk çeyreği	ÜSLUP: Geç Osmanlı dönemi
YAPIM TARİHİ: 1890	KİTABE:	VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Akçağışla Beldesi'nde sit alanı dışında tapunun 136c-22b-1c pafta, 167 ada, 14 parselinde kayıtlı mülkiyeti hazineye ait Akçağışla Belediyesi Hizmet Binası T planlı, tek katlı taş bir bina. Marsilya tipi kiremit kaplı, kırma çatılıdır.			
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C
		DIŞ YAPI	A B C
		İÇ YAPI	A B C
		SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
		RUTUBET	A B C
		YOK	A B C
		İZİ VAR	A B C
		ÖNEMLİ	A B C

BUGÜNKÜ SAHİBİ	Hazine	BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:	Akçağışla Belediyesi						
YAPILAN ONARIMLAR:									
<b>AYRINTILI TANIM:</b> Geç Osmanlı dönemine ait bina, 1890 yılında yapılmıştır. Kuzey-güney doğrultusu T planlı bir yapıdır. Mevcut haliyle tek katlı olan bina edinilen bilgilere göre 1980 yılından önce iki katlı olarak inşa edilmiştir. Binaya giriş doğu cepheden üç basamaklı bir merdivenle sağlanmaktadır. 1980 yılından önce binanın batı cephesinde bir girişi daha bulunmakta ve üst kata bu girişten iki ayrı merdiven kovasıyla çıkılmaktadır. Doğru cephede girişin hemen sağında ve solunda yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu birer pencere yer alırken, cephedeki diğer ikişer pencere basık kemerlidir. Kuzey ve güney cephelerde ise çıkmalarn üzerinde ikişer olmak üzere üçer basık kemerli dikdörtgen formlu pencere yerleştirilmiştir. Batı cephede sağda ve solda orijinal halini kaybetmiş önceden mazgal pencere olarak yapılmış küçük pencereler bulunmaktadır. Ortadaki pencere ise cephede yapılan değişiklikler sonucu üst kata çıkış sağlayan girişin yerine açılmıştır. Taş binanın yıkılmasından önce var olan ikinci katı ahşap çatı arası kerpiç dolguludur. Binanın köşelerinde ve pencere kenarlarında kesme taş söve uygulanarak yapıya hareket sağlanmıştır. Binanın yaklaşık olarak bir metrelik subasman seviyesi bulunmaktadır. Binanın ikinci katı yıkıldıktan sonra yapıdan çatısı marsilya kiremit kaplı kırma çatılıdır. Binaya basık kemerli çift kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir. Hol girişten itibaren U şeklinde seki ile yükseltilmiştir. Holun sağında ve solunda ikişer oda bulunmaktadır, sol tarafta yer alan odalardan biri başkanlık makamı olarak kullanılmaktadır. Girişin karşısında yer alan mekânlardan sağdaki tuvalet, soldaki ise zabıta odası olarak kullanılmaktadır. Ayrıca zabıta odasında yer alan başka bir kapıyla arşiv odasına geçilmektedir. Zemin, holde dökmeye mozaik, idari birimlerde ise betonla kaplıdır. Batı cephesinde yer alan pencereler hariç binanın kapı ve pencere kasaları orijinal ahşap malzemedir. Beyaz boya ile boyalıdır. Başkanlık makamının kapısı da orijinal ahşap malzemeli olmakla birlikte üzeri süet ile kaplanmıştır. Binada başkan odasının tavanı muhdes alçıdan, tahsildar odasının tavanı orijinal ahşap tavan, diğer odalar ise ters tavadır.		<b>TEKNİK BİLGİLER</b>	<table><tr><td>Su</td><td>Elekt.</td><td>Isıtma</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td>Soba</td></tr></table>	Su	Elekt.	Isıtma	x	x	Soba
		Su	Elekt.	Isıtma					
x	x	Soba							
		<b>ORJİNAL KULLANIMI:</b> NAHİYE MÜDÜRLÜĞÜ							
		<b>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</b> HİZMET BİNASI OLARAK KULLANILYOR	<b>BELEDİYE</b>						
		<b>ÖNERİLEN KULLANIM:</b> -							
		<b>HAZIRLAYANLAR</b> Seval ÖZMARKA, Kül. ve Tur. Uzman Yrd. Eda KEKLİK, Mimar							
<b>YAYIN DİZİNİ:</b>		<b>TESCİL KARARI</b>	<b>TESCİL TARİHİ</b>						
		1293	20.07.2009						
		<b>REVİZYON</b>							





TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ				SİT	ENV. NO	58.09.1.02
ADI	TEPESİDELİK YERLEŞİMİ					HARİTA	-
İL	SİVAS	İLÇE	ŞARKIŞLA	MAH. - KÖY VE MEVKİİ	Akçakışla	KORUMA DERECE	1.Derece Arkeolojik Sit
PAFTA	-	ADA	-	PARSEL	-		
<b>GENEL TANIM</b> Akçakışla Bucağı'na 25 km. mesafede ormanlık alanda doğal tepe üzerindedir. Yaklaşık 90x90 m. ölçülerindedir. Yüzeide yapılan araştırmalarda ele geçen buluntulara göre M.Ö. I. Bin ve Roma döneminde iskân gördüğü anlaşılmaktadır. Çevredeki geniş araziye hakim bir konumda olan yerleşimin etrafında sur yığıntısı izine rastlanmaktadır. Kalenin kuzeybatı yamacındaki ana kayaya oyulan galeri basamaklardan oluşmaktadır. Bu galerinin muhtemelen kuzeybatıdaki derelere inışı sağlayan su yoludur.							
ŞİMDİKİ TEHLİKELER	Kaçak kazı				TESCİL KARARI	2729	
ŞİMDİKİ DURUM	Doğal tepe üzeri yerleşim, kaçak kazı izleri mevcut						
SİT POTANSİYELİ	Yerleşim bazında				TESCİL TARİHİ	30.01.2001	
ŞİMDİKİ KORUMA	Korumasız				REVİZYON		
BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ							
YAYIN DİZİNİ							
  							



TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ					SİT	ENV. NO	58.09.1.02
ADI	KALE KÖYÜ KALESİ						HARİTA	İ.36.d.3
İL	SİVAS	İLÇE	ŞARKIŞLA	MAH. - KÖY VE MEVKİLİ	Kale Köyü	KORUMA DERECESİ	1.Derece Arkeolojik Sit	
PAFTA	-	ADA	-	PARSEL				-

**GENEL TANIM** Sivas ili, Şarkışla İlçesi, Akçakışla Bucağı'na bağlı Kale Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kale, adını aldığı Kale Köyü'nden Akçakışla Bucağı'na giden stabilize yolun yaklaşık 500 m.'sinde ve yolun kuzeyinde kayalık bir tepenin üzerindedir. İnşa edildiği doğal tepenin yapısına uygun olarak doğu-batı istikametinde uzanmakta olup, kuzey ve doğu kısmında batı tarafları sarp kayalıktır. Bu kısımların geçit veren bazı kesimlerinde taş duvar ile geçitler kapatılmıştır. Güney-batı taraflarında alt taraflarda büyük üst kısımlarda küçük taş kullanılarak sur duvarları inşa edilmiştir. Güney yönde de sur duvarları burçlarla desteklenmiştir. Dış sur duvarında kullanılan taşlardan daha küçük moloz taşlarla iç kalenin sur duvarı yapılmıştır. Kalenin kuzeyinde geçen dereyle bağlantısı olduğu tahmin edilen 4x4 m. ebatlarında 3 m. derinliğinde oda şeklinde oyulmuş kısımda bir geçit mevcuttur. Kalenin dışında güney kısımdaki alanda I. Bin seramiği toplanmıştır. Bu nedenle Roma döneminde kullanılan kalenin bulunduğu alanın daha eski dönemlerde de iskan gördüğü anlaşılmaktadır.

ŞİMDİKİ TEHLİKELER	Kaçak kazı	TESCİL KARARI	1811
ŞİMDİKİ DURUM	Kalenin içinde küçük çapta kaçak kazı yapılmıştır.		
SİT POTANSİYELİ	Kale ve kalenin güney yöndeki alan ölçüsünde	TESCİL TARİHİ	27.01.1995
ŞİMDİKİ KORUMA	Korumasız	REVİZYON	

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ

YAYIN DİZİNİ





## ALAMAN KÖYÜ KAYA MEZARI

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT	ENV.NO: -									
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, KVMGM			HARİTA NO:										
İL: SİVAS	İLÇE: ŞARKIŞLA	MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİL: Alaman Köyü												
ADRES:	KADASTRO			KORUMA DERECE	ANITSAL									
	PAFTA:	ADA:	PARSEL:		ÇEVRESEL									
YAPTIRAN:	YAPAN:			MİMARİ ÇAĞI: Roma	AYKIRI									
YAPIM TARİHİ:	KİTABE:			VAKFIYE:										
<p>GENEL TANIM: Alaman-Yahyalı karayolunun 5. km'sinde yolun hemen kenar kuzeyinde ana kayanın işlenmesi ile elde edilen cephe formu ilk görünüşü teşkil eder. Güney-batı yönündeki kapıdan beşik tonozlu büyük odaya girilir. Odanın batı duvarına bitişik mezar odası bulunmaktadır.</p>														
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C	İÇ YAPI	A B C	SÜSLEME ELEMANLARI	A B C	RUTUBET	A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ		
<p>GÖZLEMLER: Muhtemel olarak Roma dönemine ait olan Anıt, ana kayanın oyulması sonucu yapılmıştır. Ön cephede raflara benzer muhtelif ölçü ve derinlikte oyuklar bulunmaktadır. İkinci derecede korunması gerekli bir yapıdır.</p>														
BUGÜNKÜ SAHİBİ		Köy merası												
YAPILAN ONARIMLAR:		BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü												
<p><b>AYRINTILI TANIM:</b></p> <p>Şarkışla İlçesine bağlı Alaman Köyü sınırları içinde bulunan Anıt, Alaman-Yahyalı karayolunun 5. km'sinde yolun hemen kenarında bulunmaktadır. Muhtemelen Roma dönemine ait bir Kaya Mezarlığıdır.</p> <p>Güneybatı yönündeki ön cephe, yamaç halindeki ana kayanın cephe duvarı şeklinde iki ayrı bölüm halinde yontulmasıyla elde edilmiştir. Cephede raflar şeklinde değişik formlarda ayrıntılar mevcuttur.</p> <p>Dikdörtgen kapıdan girişte, dikdörtgen planlı, basık beşik tonozlu, kuzey-doğusunda ocağı bulunan büyük odaya girilir.</p> <p>Odanın batı cephesinden dikdörtgen bir kapı ile oval formulu, kubbeli mezar odasına girilir. İç kısımda süsleme elemanı bulunmaz.</p>						<p><b>TEKNİK BİLGİLER</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Su</th> <th>Elekt.</th> <th>Isıtma</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Su	Elekt.	Isıtma	-	-	-
						Su	Elekt.	Isıtma						
						-	-	-						
						<p><b>ORJİNAL KULLANIMI:</b> MEZAR ODASI</p>								
						<p><b>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</b> BOŞ</p>								
<p><b>ÖNERİLEN KULLANIM:</b> -</p>														
<p><b>HAZIRLAYANLAR</b> Musa TÖRNÜK, Arkeolog-Araştırmacı Fahrettin KAYIPMAZ, Etnolog-Araştırmacı</p>						<p><b>TESCİL KARARI</b></p>			<p><b>TESCİL TARİHİ</b></p>					
<p>3413</p>						<p>20.06.1987</p>								
<p><b>YAYIN DİZİNİ:</b></p>						<p><b>REVİZYON</b></p>								





TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ				SİT	ENV. NO	58.09 1.02
ADI	KİLİSE MEVKİİ YERLEŞİM ALANI					HARİTA	j36 b-1
İL	SİVAS	İLÇE	ŞARKIŞLA	MAH. - KÖY VE MEVKİİ	Karacaören Köyü	KORUMA DERECEŚİ	1.Derece Arkeolojik Sit
PAFTA	-	ADA	-	PARSEL	-		

**GENEL TANIM** Sivas ili, Şarkışla İlçesi, Akcakışla Bucağı, Karacaören Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yerleşim alanına ulaşım, Sivas-Şarkışla ilçesi karayolundan Şarkışla'ya ulaşıldıktan sonra, ilçe merkezinin yakınından geçen karayolundan kuzeye ayrılan Akcakışla Bucağı ve bazı köylerin ulaşımını sağlayan stabilize yol ile saplanmaktadır. Söz konusu bu yoldan yaklaşık 10-15 km. gidildikten sonra Kızılırmak Nehri üzerindeki köprü geçilip ve bu yol üzerinde bulunan Bozkurt Köyü'ne varmadan Karacaören Köyü'ne ayrılan yoldan sağlanır. Yerleşim alanı Karacaören Köyü'ne giden yolun yaklaşık 200-300 m. güneyinde köyün doğusundadır. Bu alandaki yerleşim, höyük metropol ve düz yerleşim şeklindedir. Düz yerleşim alanı üzerinde yaklaşık 1,5-2 m. yüksekliğinde duvar kalıntısı b bulunmaktadır. Höyük olarak tespit edilen tepe üzerinde ise yoğun olmayan seramik parçaları vardır. Söz konusu bu yerleşim alanında yapılan inceleme ve toplanan seramik parçalarından, yerleşiminin Roma ve Orta Çağ'da olduğu kanaatine varılmıştır.

ŞİMDİKİ TEHLİKELER	Kaçak kazı	TESCİL KARARI	2045
ŞİMDİKİ DURUM	Korumasız		
SİT POTANSİYELİ	Yerleşim bazında	TESCİL TARİHİ	19.04.1996
ŞİMDİKİ KORUMA	Korumasız	REVİZYON	

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ

YAYIN DİZİNİ





TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ					SİT	ENV. NO	-
ADI	SICAK SU KAYNAĞI						HARİTA	-
İL	SİVAS	İLÇE	ŞARKIŞLA	MAH. - KÖY VE MEVKİİ	Alaman Köyü	KORUMA DERECEŚİ	1.Derece Arkeolojik Sit	
PAFTA	-	ADA	-	PARSEL	-			
<b>GENEL TANIM</b> Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü'ne 300 m. uzaklıktadır. 14x8,5 m. ebatlarında etrafı kiremit tuğla ile çevrili üstü açık olan mekânın giriş kapısı kuzey yönde olup, kerpiçle 4.80x7.50 m. ölçülerinde 1.70 derinliğinde içinde tahminen 20 derece dolayında su bulunan bir havuz bulunmaktadır.								
ŞİMDİKİ TEHLİKELER					TESCİL KARARI	3413		
ŞİMDİKİ DURUM		Korumasız						
SİT POTANSİYELİ					TESCİL TARİHİ	20.06.1987		
ŞİMDİKİ KORUMA		Korumasız			REVİZYON			
BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ								
YAYIN DİZİNİ								

